

Folgende Servicepreise bieten wir an:

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Preis inkl. gesetzl. MwSt.
Stoßdämpfer	TTX30	2 Dämpfer	399,00 €
Stoßdämpfer	TTX36 MKI/MKII/GP		225,00 €
Stoßdämpfer	TTX 36 GP (Generation II)		245,00 €
Stoßdämpfer	TTX39		240,00 €
Stoßdämpfer	TTX44		230,00 €
Stoßdämpfer	S36E	2 Dämpfer	220,00 €
Stoßdämpfer	S36DR	2 Dämpfer	330,00 €
Stoßdämpfer	S36PRC	2 Dämpfer	330,00 €
Stoßdämpfer	S46DR		189,00 €
Stoßdämpfer	S46PRC/HRC		199,00 €
Hydr. Preloadadjuster	für TTX36		99,00 €
Hydr. Preloadadjuster	für TTX39		125,00 €
Hydr. Preloadadjuster	für S36 Int.		110,00 €
Hydr. Preloadadjuster	für S46		105,00 €
Federgabel	FG43 & OEM Gabel	2 Gabelholme	270,00 €
Federgabel	FGRT 2xx /3xx / 8xx	2 Gabelholme	285,00 €
Federgabel	FGR 3xx / 8xx	2 Gabelholme	285,00 €
Federgabel	RXF 48 Offroad	2 Gabelholme	450,00 €
Gabel Cartridge	RXF Offroad	Paar	325,00 €
Lenkungsämpfer	Straße		105,00 €
Lenkungsämpfer	Straße mit Änderung Nadel Racing		127,50 €
Service	Polieren Gabelrohre	während dem	125,00 €
Service	TiN Beschichten Gabelrohre	während dem	249,00 €
Setting	Setting Anpassung Shock/Gabel	je nach Federelement	ab 29,00 €

In der Servicegebühr sind alle erforderlichen Ersatzteile beinhaltet.

Um eine hundertprozentige Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten wird bei Stoßdämpfern auch der Dichtkopf wird getauscht. Ausgenommen von der Servicegebühr sind beschädigte Teile z.B. durch einen Unfall, hier fallen entsprechend weitere Kosten an, die im Vorfeld geklärt werden sobald uns das beschädigte Produkt vorliegt. Auch wenn es notwendig ist weitere Teile im Dämpfer zu tauschen, wie z.B. eine Kolbenstange, so werden wir Sie natürlich kontaktieren und über etwaige Mehrkosten informieren. Wenn Sie sich für einen Service im Öhlins Servicecenter am Sachsenring entscheiden, garantieren wir Ihnen das höchste Niveau an Qualität und Zuverlässigkeit.

Bei Fragen zu Ihrem Produkt, bitte kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen behilflich sein können.

Racespare.com

Inh. Steve Jenkner
Am Sachsenring 1A
09353 Oberlungwitz

info(at)ohlins-am-sachsenring.de
Tel: 03723.6783890 Fax: 03723.6783891